




DCT SE 4,25

Чувствительные элементы




При использовании на опасных производственных объектах чувствительных элементов DCT SE 4,25 обеспечивается проверенная на практике **устойчивость к отравлению** сероводородом и гексаметилдисилазаном, а также к газовой перегрузке без потери работоспособности.

Особенности и преимущества


Эффективность вложений и надежность

- Запатентованный уникальный состав чувствительных элементов
- Определение широкого спектра углеводородов и их производных группы $C_{1-9}H_x$
- Качество сервисных услуг, которые включают расширенные гарантийные обязательства*
- Бесплатная техническая поддержка 24/7
- Выдерживает вибрацию до 150 Герц с ускорением 2g
- 5 лет работы без простоев производственного процесса**




* Дополнительный сервис для заказчиков

** При работе на чистом воздухе, без воздействия неопределенных компонентов



Устойчивость к HMDS не менее 6000 ppm/час
Отклонение выходного сигнала
при воздействии 300 ppm HMDS не превышает 1% НКПР



Технические характеристики*

Основные параметры

Диапазон температур	от -60 °C до +85 °C
Ток потребления	95±15 мA
Максимальная мощность	0,35 Вт
Диапазон показаний	0-100% НКПР
Разрешение	1 % НКПР
Чувствительность по метану	1±0,2 мВ/НКПР
Длительный дрейф нуля	< 1% НКПР/месяц
Дрейф нуля при температуре	< 5% НКПР
Длительный дрейф чувствительности	< 3% НКПР/месяц
Максимальное отклонение выходного сигнала	5% НКПР
Допустимая влажность, % без конденсации	от 0 до 98%
Давление	80-120 кПа
Время T90 по метану	не более 10 сек
Выходной сигнал	мВ
Линейность	0-50% НКПР

*Технические характеристики действительны при 20°C с относительной влажностью 50% и давлением 101,3 кПа. При изменении условий эксплуатации, выходные характеристики могут измениться.

Чувствительные элементы DCT SE 4,25 могут применяться для измерения и передачи информации о довзрывоопасных концентрациях водорода и углеводородов.

Таблица перекрестной чувствительности при калибровке на метан

При использовании данных чувствительных элементов необходимо производить калибровку по тому компоненту, который необходимо контролировать.

№	Формула	Подаваемая концентрация. %НКПР	Действительные показания, %НКПР	Чувствительность мВ/ %НКПР	Коэффициент
1	CH4	50	50	1.1	1.00
2	C3H8	25	19	0.8	0.76
3	C4H10	50	27	0.6	0.54
4	C5H12	47	20	0.5	0.43
5	H2	50	31.5	0.7	0.63
6	C6H14	25	13	0.6	0.52
7	C2H6	46	43.5	1.0	0.95
8	C2H5OH	45	20.5	0.5	0.46
9	C3H6	45	24.5	0.6	0.54
10	C2H3Cl	45	34.5	0.8	0.77
11	C6H12	50	54	1.2	1.08
12	CH3OH	45	36	0.9	0.80
13	C2H4	48	26.5	0.6	0.55
14	C6H6	45	26.5	0.6	0.59
15	C2H2	43	34	0.9	0.79
16	C4H6	45	32.5	0.8	0.72
17	C5H12O	46	33.5	0.8	0.73